


正誤表

「電気設備工事積算実務マニュアル 令和3年度版」のPDFに誤りがございました。ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、ご訂正をお願いいたします。

- ①PDF内P.147(31～32行目)において、「単位」に誤りがございました。
内容は下記の通りです。(複合単価に訂正はありません)


(誤)			
頁	名称	摘要	単位
392	型枠工事	一般用	日
392	型枠工事	桷類用	個



(正)			
頁	名称	摘要	単位
392	型枠工事	一般用	m2
392	型枠工事	桷類用	m2

②PDF内P.196(3~10行目)において、「備考」に誤りがありました。
内容は下記の通りです。(複合単価に訂正はありません)

(誤)			
頁	名称	摘要	備考
622	介護施設等 インターホン	親機 ボード形	
622	介護施設等 インターホン	親機 ボード形	
622	介護施設等 インターホン	親機 卓上形	
622	介護施設等 インターホン	親機 卓上形	




(正)			
頁	名称	摘要	備考
622	介護施設等 インターホン	親機 ボード形	20回線
622	介護施設等 インターホン	親機 ボード形	40回線
622	介護施設等 インターホン	親機 卓上形	20回線
622	介護施設等 インターホン	親機 卓上形	40回線

③PDF内P.202(8行目～)～P.204(～17行目)において、「単位」に誤りがありました。
内容は下記の通りです。(複合単価に訂正はありません)

(誤)			
頁	名称	摘要	単位
662	埋込形スイッチの取付け費	1P15A×1	か所
662	埋込形スイッチの取付け費	1P15A×2	か所



頁	名称	摘要	単位
672	埋込形コンセントの取付け費	2P15A×1 接地極・防滴プレート付	か所
672	埋込形コンセントの取付け費	接地端子(アースターミナル)	か所



(正)			
頁	名称	摘要	単位
662	埋込形スイッチの取付け費	1P15A×1	組
662	埋込形スイッチの取付け費	1P15A×2	組




頁	名称	摘要	単位
672	埋込形コンセントの取付け費	2P15A×1 接地極・防滴プレート付	組
672	埋込形コンセントの取付け費	接地端子(アースターミナル)	組

- ④PDF内P.204(18行目～)～P.207(～41行目)において、「単位」に誤りがありました。
内容は下記の通りです。(複合単価に訂正はありません)

(誤)			
頁	名称	摘要	単位
680	LED埋込天井灯 ベースライト	LRS3-2-15 LN	か所
680	LED埋込天井灯 ベースライト	LRS3-2-30 LN	か所



頁	名称	摘要	単位
690	LED直付天井灯 ダウンライト 高天井用	LSR1M・W-200 LZ	か所
690	LED直付天井灯 ダウンライト 高天井用	LSR1M・W-400 LZ	か所



(正)			
頁	名称	摘要	単位
680	LED埋込天井灯 ベースライト	LRS3-2-15 LN	個
680	LED埋込天井灯 ベースライト	LRS3-2-30 LN	個



頁	名称	摘要	単位
690	LED直付天井灯 ダウンライト 高天井用	LSR1M・W-200 LZ	個
690	LED直付天井灯 ダウンライト 高天井用	LSR1M・W-400 LZ	個